

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱ - کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱. انحرافات غیر تصادفی بسیار کوچکتر از انحرافات تصادفی هستند

۲. با وجود انحرافات تصادفی نمودار کنترل حالت خارج از کنترل را نشان میدهد

۳. با وجود انحرافات تصادفی فرایند تحت کنترل آماری خواهد بود

۴. انحرافات غیر تصادفی جزو تغییرپذیری ذاتی فرایند محسوب میشوند

۵ - برای فرایندی که پایدار نیست کدایک از نمودارهای زیر قابل استفاده است؟

۴. هر دو پاسخ ۱ و ۳

۳. نمودار روند

۲. نمودار \bar{x} و R

۱. نمودار کنترل

۶ - کدامیک از موارد زیر در بارهی نمودار کنترل صحیح است؟

۱. برای تخمین پارامترهای یک فرایند تولید قابل استفاده است

۲. با آزمون فرضیه ارتباط دارد

۳. برای تصمیم گیری در مورد تولید یا عدم تولید محصول قابل استفاده است

۴. هر دو گزینه ۱ و ۲

۷ - در طراحی نمودار کنترل میانگین، چنانچه میانگین یک نمونه خارج از حدود کنترل رسم شود

۱. نمونه دوباره کاری میشود

۲. تست فرضیه H_0 تحت کنترل بودن رد شده و لذا آن نمونه مردود میشود

۳. تست فرضیه H_0 تحت کنترل بودن رد شده و لذا تولیدات فرایند مردود میشود

۴. تست فرضیه H_0 تحت کنترل بودن رد شده و لذا نمودار کنترل به عنوان نمودار کنترل آزمایشی قابل است

۸ - کدامیک از نمودارهای زیر برای کنترل فرایندهای با اندازه \bar{X} مفید است؟

۲. نمودار کنترل R

۱. نمودار کنترل \bar{x}

۴. نمودار کنترل EWMA

۳. نمودار کنترل U

۹ - نمودار کنترل متوسط تعداد نقص ها در هر محصول کدام است؟

۴. نمودار کنترل np

۳. نمودار کنترل p

۲. نمودار کنترل U

۱. نمودار کنترل C

۷ - در کدامیک از موارد زیر خطای نوع اول رخ داده است؟

۱. فرایند تحت کنترل نیست و نمودار کنترل آنرا تحت کنترل نشان میدهد
۲. فرایند تحت کنترل است و نمودار کنترل آنرا خارج از کنترل نشان میدهد
۳. فرایند تحت کنترل نیست و نمودار کنترل آنرا تحت کنترل نشان نمیدهد
۴. فرایند تحت کنترل است و نمودار کنترل آنرا خارج از کنترل نشان نمیدهد

۸ - افزایش اندازه \bar{x} نمونه در نمودارهای کنترل موجب میشود تا برای تغییر مشخصی در فرایند

۱. خطای نوع I کاهش یابد
۲. خطای نوع II کاهش یابد
۳. توان آزمون (احتمال کشف تغییر) کاهش یابد

۹ - چنانچه فرایند از کنترل خارج شود و احتمال پذیرش آن 75% باشد ARL برابر خواهد بود با

۱. ۵
۲. ۴
۳. ۳
۴. ۲
۵. ۱

۱۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد اندازه \bar{x} نمونه و فراوانی نمونه گیری صحیح است؟

۱. نمونه های با اندازه \bar{x} کوچک در فواصل زمانی طولانی بیشترین اطلاعات را میدهد
۲. نمونه های با اندازه \bar{x} کوچک در فواصل زمانی کوتاه مناسب است
۳. تهیه \bar{x} نمونه های با اندازه \bar{x} بزرگ در فواصل زمانی کوتاه ایده آل است
۴. هر سه مورد

۱۱ - در یک طرح بازرسی نمونه ای، ریسک تولیدکننده برابر 8% درصد است ($\alpha = 8\%$) در نقطه QL سطح کیفیت قابل قبول (

۱. در این شرایط انباشته مردود میشود
۲. در این شرایط انباشته پذیرفته میشود
۳. انباشته فوق با احتمال 8% درصد مردود میشود
۴. انباشته فوق با احتمال 92% درصد مردود میشود

- ۱۲ - در طرح جفت نمونه گیری $c_2 = 6$, $n_1 + n_2 = 400$, $n_1 = 200$, $c_1 = 2$, $n_2 = 200$ (مجموع نمونه ها) و چنانچه

در نمونه های اول $d_1 = 3$ و در نمونه های دوم $d_2 = 6$ (مجموع نمونه ها) باشد، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱. انباسته در همان نمونه گیری اول پذیرفته میشود و نیازی به ادامه های نمونه گیری نیست

۲. پس از نمونه های اول انباسته مردود شده و نباید نمونه گیری را ادامه داد

۳. پس از نمونه های اول، نمونه دوم برداشته شده و مورد بازرگانی قرار گرفته و نهایتاً انباسته پذیرفته میشود

۴. پس از نمونه های اول، نمونه دوم برداشته شده و مورد بازرگانی قرار گرفته و نهایتاً انباسته مردود میشود

- ۱۳ - در طرح یکبار نمونه گیری کاسته شده $Re = 5$, $A_c = 2$, $n = 500$ میباشد، چنانچه در نمونه تعداد $d = 3$ و یا

$d = 4$ معیوب مشاهده شود، چه تصمیمی بایستی اتخاذ شود؟

۱. انباسته پذیرفته میشود

۲. روش بازرگانی از کاسته شده به نرمال تغییر میابد

- ۱۴ - کدامیک از مواد زیر در مورد طرح های نمونه گیری برای پذیرش صحیح است؟

۱. در این طرحها، بازرگانی قادر است کیفیت محصول را ارتقاء دهد

۲. این طرحها روش مستقیمی از کنترل کیفیت محسوب میشوند

۳. هدف آنها برآورده کیفیت انباسته است

۴. هدف آن ارزیابی انباسته است نه برآورده کیفیت انباسته

با توجه به متن سوال زیر، به سوال های ۲۱ الی ۳۰ پاسخ دهید.

از نمودار کنترل \bar{x} و R به منظور کنترل قدرت کششی یک قطعه فلزی استفاده میشود. نتایج حاصل از ۳۰ نمونه های شش تایی در زیر نشان داده شده است:

$$\sum_{i=1}^{30} \bar{x}_i = 6000 \quad \sum_{i=1}^{30} R_i = 150$$

- ۱۵ - حد بالای کنترل \bar{x} کدام است؟

۲۰۳,۴۰ . ۴

۲۰۱,۲۲ . ۳

۲۰۱,۹۸ . ۲

۲۰۲,۴۲ . ۱

- ۱۶ - حد پایین کنترل \bar{x} کدام است؟

۱۹۷,۵۹ . ۴

۱۹۶,۶۰ . ۳

۱۹۸,۰۲ . ۲

۱۹۸,۷۸ . ۱

۱۰,۴۴ .۴

۱۰,۰۲ .۳

۹,۹۶ .۲

۹,۵۰ .۱

۱۸ - حد بالای کنترل R کدام است؟

۱,۶۶ .۴

۱,۰۶ .۳

۰,۰۲ .۲

۱. صفر

۱۹ - انحراف معیار فرایند برابر است با:

۲,۱۶ .۴

۱,۶۸ .۳

۱,۹۷ .۲

۱,۴۳ .۱

۲۰ - چنانچه حدود مشخصات فنی برای قدرت کششی برابر با 200 ± 5 باشد قابلیت فرایند برابر خواهد بود با:

۰,۸۵ .۴

۰,۹۵ .۳

۱,۱۳ .۲

۱,۳۳ .۱