

۱- گرافیت جزو کدام دسته از مواد می باشد؟

۱. مواد غیرآلینی ۲. سرامیکها ۳. کامپوزیتها ۴. پلیمرها

۲- کدام فرایند در طبقه بندی فرایندهای شکل دهنده اولیه قرار می گیرد؟

۱. متالورژی پودر ۲. آهنگری ۳. آبکاری ۴. متنه زنی

۳- چه عاملی باعث ارتعاش غیر متقاضن اتمها می شود؟

۱. نیروی دافعه در موقعه نزدیک شدن اتم ها به یکدیگر به مراتب بیش تر از نیروی جاذبه هنگام دور شدن آنهاست.
۲. نیروی دافعه در موقعه نزدیک شدن اتم ها به یکدیگر به مراتب کم تر از نیروی جاذبه هنگام دور شدن آنهاست.
۳. نیروی جاذبه هنگام دور شدن برابر نیروی دافعه هنگام نزدیک شدن است.
۴. به دلیل هم جهت نبودن اتم ها

۴- به چه علت آهن از مهم ترین فلزات است؟

۱. سختی ۲. استحکام ۳. چندگونگی ۴. وجود کربن در ساختار آن

۵- ساختاری با راندمان اشغال فضای ۷۴٪ و شکل پذیری کم کدام گزینه می باشد؟

۱. مکعبی ساده ۲. مکعبی مرکزدار ۳. مکعبی با وجوده مرکزدار ۴. منشور تنگ بسته

۶- ناخالصی ها با در کنار هم قرار گرفتن مناطقی را تشکیل می دهند که فاز ماده در آن تغییر می کند این چه نوع عیوبی است
و اغلب به آن ها چه می گویند؟

۱. عیوب خطی - رسوب ۲. عیوب فرنکل - حفره ۳. عیوب فضایی - رسوب ۴. عیوب جابجایی - حفره

۷- کدام گزینه باعث کاهش مقاومت به خوردگی فولاد ضد زنگ می شود؟

۱. افزایش کربن ۲. افزایش کرم ۳. کاهش کاربید کرم ۴. افزایش مولبیدن


- ۸- حداقل تنفسی که هر ماده می تواند قبل از شکست تحمل کند چه نام دارد

۱. حد تناوب ۲. حد الاستنیک ۳. تنفس تسیلیم ۴. حد نهایی

- ۹- کرنش واقعی در شروع گلوبی شدن از نظر عددی برابر با کدام ویژگی ماده می باشد.

۱. توان کرنش-سختی ۲. تنش نهایی ۳. ضریب صلابت ۴. چترمگی

- با توجه به نمودار زیر کدام گزینه صحیح است؟



۱. نیروی کششی بیشتر از نیروی فشاری است.
۲. تنفس تسهیم در ماده ۱ بیش از ماده ۲ است.
۳. ماده ۱ از ماده ۲ سفت تر است.
۴. شکل پذیری ماده ۱ بیش از ماده ۲ است.

- ۱۱- کدام یک از تست های سختی یک نوع تست میکرو سختی محسوب می شود؟

١. بینال ٢. راکوں ٣. نوب ٤. ویکرز

- ۱۲- نخ خوش، باکدام مهود زیر بالا مم، ۱۹۵۰.

- ۲- افزایش طیاره‌گذاری قطب

۲. افزایش حد تحمل ۴. کاهش درجه حرارت

- ۱۳- کدام یک قدیمی ترین و ارزان ترین عملیات حرارتی است؟

۱. نیتروژن دهی
 ۲. کربن دهی
 ۳. نیتروکربنیزه کردن
 ۴. سخت کردن القایی

- ۱۴- کدام یک در مورد نمودارهای تعادلی صحیح نیست؟

۹. تعیین کننده فازهایی که در حالت تعادل هستند

- #### ۱۰. تعیین کننده درصد ترکیب شیمیایی و مقدار هر فاز

۱. نشان دهنده رابطه دما، ترکیب و فاکتورهای حاضر در یک آلات

۱۰. نشان دهنده تغییر آرایش، اتم‌ها و بیون‌ها

۱۵- پرای سخت کردن قطعات بزرگ از کدام روش استفاده می کنند؟

٤. نیترو کربنیزه کردن
 ٣. سخت کردن شعله ای
 ٢. سخت کردن القایی
 ١. سخت کردن رسویی

۱۶- اهمیت صنعتی کدام یک از فرایندهای زیر در این است که باعث برگشت کامل تغییرات ایجاد شده در خواص مواد در نتیجه تغییر شکل پلاستیکی، سرد می‌شود.

۱. سخت کردن رسوم، ۲. نماینده کردن، ۳. تبلو محدد، ۴. تنفس زدایی

۱۷- ب قوه‌ن، حزو کدامیک از فرایندها، به ادله ب داری، است؟

۱. برشہ، ۲. سائش، ۳. اصطکاک، ۴. غیر سنت

۱۸- عما، باده بدار، بکدام قسمت، نده بش، انجام مه، شود؟

۱. محل تلاقی سطح براده و سطح آزاد اصلی

۲. محل تلاقی سطح آزاد فرعی و سطح آزاد اصلی

۳. زاویه‌ی بین سطح براده و صفحه قائم بر سطح برش

۴. محل تلاقی سطح براده و سطح آزاد فرعی

۱۹- کدام یک از انواع برآد ها به نام برآده های ناهمگن نیز شناخته می، شود؟

۱. لبه انباشتہ
۲. دندانه اره ای یا تیغه ای
۳. پیوسته
۴. غیر پیوسته

-۲۰- کره ای با شعاع دو برابر کره دیگر چند برابر زمان انجماد لازم دارد؟

- ٧ . ٤ ٦ . ٣ ٥ . ٢ ٤ . ١

-۲۱- قسمتی از راهگاه که از طریق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب می شود، چه نام دارد.

- ## ١. مجرياً ٢. دریچه ٣. مخزن ٤. حوضچه

-۲۲- کدام گزینه از مزایای فرآیند ریخته گری دایکاست است؟

۱. هزینه قالب کم تر است.
۲. فضای کاری زیادی لازم است.

۴. هزینه تولید قطعه بسیار کم است.
۳. برای همه نوع فلزات قابل استفاده است.

